


- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ STAV - ZAMĚŘENÍ
  - OBRYSY VOZOVKY - ZPEVNĚNÁ ČÁST
  - NAPOJENÍ VOZOVKY - PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ ZÁLIVKOU
  - NAPOJENÍ STAVBY - ZÁBOR STAVBY
  - OSA KOMUNIKACE - II/362
  - OBRYSY NEZPEVNĚNÉ KRAJINICE - NEZPEVNĚNÁ ČÁST

**ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO TYTO SÍTĚ PŘESNĚ VYTYČIT**

**Generální projektant:**  
 **PRODIN** a.s.  
 Jiráskova 169  
 530 02 Pardubice  
 www.prodin.cz  
 IČO: 25292161  
 DIČ: CZ25292161  
 CPV 45.23.31.40-2  
 CZ - CPA 42.11.20  
 CZ - CC 211 112

**Zpracovatel části dokumentace:**

Vypracoval: Ing. Martin Dlabáč	Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš
Kraj: Pardubický	Traťový úsek: Polička - Jedlová	
Objednatel: Pardubický kraj		

<b>AKCE:</b> MODERNIZACE SILNICE II/362 POLIČKA - JEDLOVÁ		Formát: 7 A4
Obsah výkresu: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 1.20 - 2.40		Datum: 05/2018
		Stupeň dokumentace: DSP + PDPS
		Číslo zakázky: 3110-18-079
		Změna: Číslo kopie:
		Měřítko: 1:500
		Část dokumentace: D.2
		Číslo výkresu: 8