

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Zimní stadion Polička – výměna střešního opláštění (1.část VZ) a výměna osvětlení (2.část VZ)

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníků zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 12.4.2023:

Dobrý den, tímto zasíláme dotaz k projektu - Zimní stadion Polička – výměna střešního opláštění (1.část VZ)

1. Lze použít na konstrukci střechy systém ze sendvičových panelů /pir/ izolace o odpovídajících tepelných a požárních vlastnostech? Tento systém běžně používáme a je pro takovou stavbu vhodný - dodavatel má několik zimních stadionů.
2. Poprosím o dopřesnění specifikace poptávané izolace t.200mm do pláště – objemová hmotnost?, lambda ?, desky, role.....specifikace není nikde uvedena.

Sřešní skladba střeby: Vnější trapézový plech TP46 tl. 0.63 mm, ocelová konzola s izolační podložkou, minerální vlna tl. 200 mm, parozábrana PE folie tl. 0.2 mm, vnitřní trapézový plech TP46 tl. 0.63 mm, spojovací materiál	m2	3 337,000
--	----	-----------

Odpověď zadavatele ze dne 24.4.2023:

1. Sendvičové panely je možno použít, ale je nutno použít minerální jádro, protože PBŘ nepovoluje použít jakékoli hořlavé materiály.
Panely nutno kotvit do vaznic po 300 mm, aby byla zajištěna jejich stabilita a záměnou by došlo k přetížení střechy, protože panely budou těžší a bylo by to nutno zohlednit ve staticce.
Bylo uvažováno s tíhou pláště 28 kg včetně střešních vaznic.
2. Je třeba použít nehořlavou izolaci uvažována běžná rolovaná izolace lambda 0.039 W/mK, celkový prostup tepla U=0.2 W/(Km2)

Dotaz účastníka ze dne 12.4.2023:

Dobrý den, tímto zasíláme dotaz k projektu - Zimní stadion Polička – výměna střešního opláštění (1.část VZ)

3. Poprosím o dopřesnění specifikace poptávané navrnutých trapézových plechů - vnější i vnitřní - potřebujeme přesné označení, tloušťky, barvu typ vlny.
4. Prosím o dopřesnění parozábrany, jaké jsou požadavky na fólii.

Sřešní skladba střeby: Vnější trapézový plech TP46 tl. 0.63 mm, ocelová konzola s izolační podložkou, minerální vlna tl. 200 mm, parozábrana PE folie tl. 0.2 mm, vnitřní trapézový plech TP46 tl. 0.63 mm, spojovací materiál	m2	3 337,000
--	----	-----------

Odpověď zadavatele ze dne 24.4.2023:

3. Označení je TP46 plech 46 mm vysoká vlna příčný řez viz detaily výkresu tl. 0.63 mm. Barva podhledu 9002, Barva střechy 9002.

10.7 Trapézové plechy

materiál tl. 0,5 mm	- ocel S250GD	-Zinkování Z275MA (+polyester. lak)
<u>materiál tl. 0,63 mm</u>	- ocel S320GD	-Zinkování Z275MA (+polyester. lak)
materiál tl. 0,7-1,5 mm	- ocel S350GD	-Zinkování Z275MA (+polyester. lak)

4. Parozábrana 0.2 mm s ekvivalentní difuzní tloušťkou 100 m a více.

Dotaz účastníka ze dne 12.4.2023:

Dobrý den, tímto zasíláme dotaz k projektu - Zimní stadion Polička – výměna střešního opláštění (1.část VZ)

Prosím o upřesnění položek, v PD jsme vůbec nenašli podrobný popis.

5. Položka 6 - potřebujeme zaslat projekt zachytného systému, v PD není zobrazen, navíc potřebujeme počet a typ prvků.

6 K Pol6 Záchytný systém, kotevní body, ocelové lano průměr 8 mm, revize kpl 1,000

6. Položka 5 - prosím o přesný výpis prvků, specifikace - v projektu nenalezeno.

5 K Pol5 Kompletní systém odvodnění: okapy a svody pr. 150 mm, bm 140,000
zakonečení nad gajdrem

7. Položka 4 - prosím o přesný výpis klempířských prvků, specifikace - v projektu nenalezeno.

4 K Pol4 Klempířské prvky střechy, tl. 0.5 mm, PE lak v barvě střechy kpl 1,000

Odpověď zadavatele ze dne 24.4.2023:

5. Viz přiložený výkres záchytného systému.

6. Specifikace:

- Lakovaný plech barva 9002
- Svody průměr 150 mm 88 bm
- Žlaby 190 mm 140 bm
- Žlabový profil, ucpávky trapezového plechu 140 bm

7. Specifikace:

- Barva 9002
- Ventilační hřeben výšky 100 mm délka 70 m
- 3x stojna – perforované plechy s 30 % perforací
- Stříška – ucpávky do vlny tr. plechu
- Ventilační štěrba u žlabu – perforované plechy s 30 % perforací 140 bm
- Lemování štít - 105 bm barva

Dotaz účastníka ze dne 16.4.2023:

8. Dobrý den, prosím vás zasíláme další dotaz, v zadávací dokumentaci je obsažen pouze jeden výkres statiky, máte prosím více výkresové dokumentace na celou halu? Je potřeba.
9. Dokumentace neobsahuje statický výpočet - pouze jeho titulní stranu - prosím o zaslání kompletního statického výpočtu.

Odpověď zadavatele ze dne 24.4.2023:

8. Projektová dokumentace po doplnění výkresu záchytného systému a dokumentace statického výpočtu je kompletní.
9. Viz přiložená dokumentace statického výpočtu.

Příloha:

- Výkres záchytného systému
- Dokumentace statického výpočtu

V souvislosti s touto změnou a doplněním zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 12.5.2023 do 10 hodin. Tato změna se týká obou částí veřejné zakázky.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zimni-stadion-policka-vymena-stresniho-oplasteni-1-cast-vz-a-vymena-osvetleni-2-cast-vz>

V Poličce dne 24.4.2023

č.j.: MP/10353/2023

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička